

Фотоотчет о выполнении реставрационных работ на церкви Преображения Господня

Работы, выполняемые ООО «Алекон»



Рис. 1. Церковь в начале реставрационных работ. 2016—2017 гг.



Рис. 2. Демонтаж элементов бочки



Рис. 3. Спуск демонтированных элементов кровли



Рис. 4. Технологические леса и подмости для демонтажа конструкций сруба



Рис. 5. Демонтированные элементы главок на складе



Рис. 6. Демонтированный лемех



Рис. 7. Разборка барабана главки с технологического помоста



Рис. 8. Спуск демонтированного элемента главки (крест)



Рис. 9. Демонтаж элементов системы лифтинга



Рис. 10. Спуск демонтированных элементов металлоконструкций



Рис. 11. Демонтированные элементы сруба 2-го реставрационного пояса



Рис. 12. Система кронштейнов для ведения работ по разборке 1-го реставрационного пояса и сборке 3-го реставрационного пояса



Рис. 13. Преображенская церковь. Демонтирован 1-й реставрационный пояс. Смонтированы металлические кронштейны



Рис. 14. Испытание балок



Рис. 15. Сборка деталей нагрузочного устройства



Рис. 16. Нагрузка домкратами испытываемых балок

Работы, выполняемые ООО «АРЦ „Заонежье“»



Рис. 17. Реставрационная сборка нижней части сруба 3-го реставрационного пояса в цехах



Рис. 18. Реставрационная сборка верхней части сруба 3-го реставрационного пояса в цехах



Рис. 19. Сборка балочных конструкций 3-го реставрационного пояса в сборочном цехе



Рис. 20. Обжатие части сруба 3-го реставрационного пояса



Рис. 21. Сборка сруба 3-го реставрационного пояса на погосте. Подъем элементов



Рис. 22. Сборка сруба 3-го реставрационного пояса на погосте. Северный прируб



Рис. 23. Сборка 3-го реставрационного пояса на погосте. Чтвериковые балки



Рис. 24. Предварительная сборка 2-го реставрационного пояса на территории Плотницкого центра



Рис. 25. Реставрационная сборка сруба 2-го реставрационного пояса в цехах



Рис. 26. Реставрационная сборка 2-го реставрационного пояса



Рис. 27. Реставрация элементов сруба 2-го реставрационного пояса в Реставрационном комплексе



Рис. 28. Изготовление шелома бочки



Рис. 29. Отреставрированные журавцы глав 2-го реставрационного пояса



Рис. 30. Сборка южной главки 2-го реставрационного пояса. Монтаж обрешетки



Рис. 31. Отреставрированные главки 2-го реставрационного пояса



Рис. 32. Отреставрированные главки 3-го реставрационного пояса



Рис. 33. Завершение работ по сборке сруба 3-го реставрационного пояса на погосте



Рис. 34. Монтаж строительных лесов для выполнения работ по окрытию бочек 3-го реставрационного пояса



Рис. 35. Окрытие полиц 3-го реставрационного пояса (укладка теса и берестяной гидроизоляции)



Рис. 30. Сборка южной главки 2-го реставрационного пояса. Монтаж обрешетки



Рис. 31. Отреставрированные главки 2-го реставрационного пояса